



HAVA YASTIĞI UYARI ETİKETİ B


GL1800DA

UYARI

Hava yastığı sistemi kabloları/konnektörleri sarıdır.

Sarı kabloların/konnektörlerin kurcalanması, birleştirilmesi veya sökülmesi, hava yastığının açılmasına veya ciddi bir yaralanma veya ölüme neden olan bir sistem arızasına neden olabilir. Beklenmedik şekilde açılma, sizin veya başkalarının ciddi yaralanmasına neden olabilir.

Tamir Kitabındaki talimatları dikkatle izleyiniz.



HAVA YASTIĞI ÜNİTESİ UYARI ETİKETİ

GL1800DA

UYARI

İçinde bakımı yapılabilecek parçalar bulunmaz. Detaylı talimatlar için Tamir Kitabına bakınız.