

## ファイナルリダクシヨソ

### オイル量の点検

- 1 平坦地でメインスタソドを立てます。
- 2 エソジソ停止 2 ~ 3 分後にオイルチエックボルトを外します。
- 3 オイルがボルト穴のソ端まであることを油面の位置で確認します。


油面が低い場合は、ボルト穴からオイルがソ出てくるまでオイルを補給してください。補給するときは、オイルソ入口からごみなどがソ入らないようにしてください。また、オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。

### 4 オイルチエックボルトを確実に取付けます。

### アドバソ

オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。

オイルチエックボルト



ボルト穴

### 推奨オイル

Honda純正オイル(4サイクル二輪車用)

JASO T 903規格	ウルトラG1
SAE規格	MA
API分類	10W-30 SJ級

相当品をご使用の場合、オイル容器の表示を確認し、次の範囲内でお選びください。

JASO T 903規格(二輪車用オイル規格):

MA

SAE規格: 10W-30

API分類: SG, SH, SJ 級相当

### アドバソ

銘柄やグレードの異なるオイルを混用しないでください。また、低品質オイルは使用しないでください。オイルのソ質などにより、この車本来の性能がソ揮できないばかりでなく、エンジンソ故障や損傷の原因となります。

### オイル漏れの点検

ファイナルリダクシヨソケースなどから、オイルがソ漏れていないことを確認します。

