


メータの見かた・使いかた

■ DIO



計器類

燃料計

燃料タンク内のガソリンの量を示します。指針が赤ワクに入りかけたときは、早めにガソリンを補給してください。燃料計の指針が赤ワクに入りかけたときの燃料有効残量は約 1.2ℓ

積算距離計(オドメータ)
走行した距離を示します。

警告灯・表示灯

オイル警告灯

オイルタンク内のオイルが少なくなると点灯します。点灯したら、ホンダウルトラ2スーパーを補給してください。

注意

- メインスイッチのキーを“ON”にしたとき、オイル警告灯が点灯した場合は、オイルが少なくなっているのです、できるだけ早目に推奨オイルホンダウルトラ2スーパーを補給してください。

速度警告灯

速度が30 k m / h を越えると、点滅します。

方向指示器表示灯

方向指示器スイッチを操作させると方向指示器ランプと同時に表示灯が点滅し、作動表示音が鳴り、作動を表示します。