

Одометр [ODO] и счетчик пробега за поездку [TRIP]


Кнопка MODE служит для переключения между одометром и счетчиком пробега за поездку на дисплее.

- **Одометр:** Отображает полный пробег скутера с начала эксплуатации.
- **Счетчик пробега за поездку:** Отображает дистанцию, пройденную с момента его обнуления (для обнуления счетчика необходимо нажать и удерживать кнопку MODE).

Указатель уровня топлива

Если на шкале высвечивается только одно первое (E) деление: топлива остается приблизительно 1,4 литра. Если уровень топлива продолжает снижаться, данное деление начинает мигать.



Если индикатор указателя уровня топлива начнет мигать или отключится:  стр. 84