

メータの見かた、使いかた

計器類

速度計(スピードメータ)

走行中の速度を示します。法定速度を守り安全走行してください。


速度計には速度範囲表示があり、各ギヤでの上限速度を示しています。上限速度を超えるとエンジンの故障や損傷の原因となります。

積算距離計(オドメータ)

走行した総距離をkmの単位で示します。白地に黒数字は100 mの単位です。

《Ape(50)》

速度計(スピードメータ)




速度範囲表示

積算距離計(オドメータ)

《Ape(100)》

速度計(スピードメータ)



速度範囲表示

積算距離計(オドメータ)