




F-19

Rear cushion

Amortisseur arrière

Hinterer Stoßdämpfer

Amortiguador trasero



B134-32B

WARTUNGSPUNKT	AP	REF.NR	TEILE-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE CY50K2	SERIE-NR.	GEBIETS-CODE
STOSSDAEMPFER KOMPL., H. (R. SEITE 0,2)	0.1	1	52400-159-611	STOSSDAEMPFER KOMPL., H.	2		
FEDER, H. STOSSDAEMPFER	0.3	2	52401-159-611	FEDER, H. STOSSDAEMPFER	2		
EINSCHL. DAZUGEHÖRIGER TEIL (R. SEITE 0,4)		3	52410-303-020	METALL, H. STOSSDAEMPFER OBEN	2		
		4	52450-159-611	DAEMPFER KOMPL., H.	2		
		5	52476-001-020	GUMMIBUCHSE, H. DAEMPFER	2		
		6	52482-028-030	GEGENMUTTER, H. STOSSDAEMPFER	2		
		7	52483-107-003	ANSCHLAGGUMMI, H. DAEMPFER (SHOWA)	2		
		8	52485-118-000	BUCHSE, H. DAEMPFER	2		
		9	52486-001-000	HUELSE, H. STOSSDAEMPFER-- GUMMIBUCHSE	2		
		10	52488-001-000	GUMMIBUCHSENHUELSE, H. STOSSDAEMPFER OBEN	2		
		11	52490-116-671	EINSTELLER, STOSSDAEMPFER H.	2		

www.Honda.CY50.de