


M-15

Árvore de Manivelas

• Pistão

Crankshaft • Piston

Cigüenal • Pistón



GCE5-E1500

Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.		Nº de série	Nota
					C100 BIZ	C105 BIZ		
Biela	-	1	13000-GCE-900	Árvore de Manivelas	1	1		
(Tempo Atual)		2	13011-KFL-851	Anéis do Pistão, Jogo (STD.)(RIKEN)	1	-		
(Inclui Peça Relativa)			13011-KFL-852	Anéis do Pistão, Jogo (STD) (TEIKOKU)	1	-		
Pino do Pistão	1,5		13011-GCE-G00	Anéis do Pistão, Jogo (STD)	-	1		
Pistão	1,6		13012-KFL-851	Anéis do Pistão, Jogo (0,25)(RIKEN)	(1)	-		
• Anéis do Pistão, Jogo			13012-KFL-852	Anéis do Pistão, Jogo (0,25)(TEIKOKU) .	(1)	-		
Árvore de Manivelas	*4,2		13013-KFL-851	Anéis do Pistão, Jogo (0,50)(RIKEN)	(1)	-		
(Com Motor de Partida 4,4)			13013-KFL-852	Anéis do Pistão, Jogo (0,50)(TEIKOKU) .	(1)	-		
Rolamento Radial de Esferas, 6304	*4,4		13014-KFL-851	Anéis do Pistão, Jogo (0,75)(RIKEN)	(1)	-		
(Com Motor de Partida 4,6)			13014-KFL-852	Anéis do Pistão, Jogo (0,75)(TEIKOKU) .	(1)	-		
(Adicionar 0,2 por Unidade)			13015-GN5-315	Anéis do Pistão, Jogo (1,00)(TEIKOKU) .	(1)	-		
			13015-KFL-851	Anéis do Pistão, Jogo (1,00)(RIKEN)	(1)	-		
			13015-KFL-852	Anéis do Pistão, Jogo (1,00)(TEIKOKU) .	(1)	-		
		3	13101-GCE-C60	Pistão	1	-		
			13101-GCE-G00	-	-	1		
			13102-GCE-305	Pistão (0,25)	(1)	-		
			13103-GCE-305	Pistão (0,50)	(1)	-		
			13104-GCE-305	Pistão (0,75)	(1)	-		
			13105-GCE-305	Pistão (1,00)	(1)	-		
		4	13111-087-000	Pino, Pistão	1	1		
		5	13115-GN5-910	Trava, Pino do Pistão, 13 mm	2	2		