


M-9

Tampa Lateral Esquerda

Left Crankcase Cover

Cubierta Lateral Izquierda



GFP5E0900

2

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. POP100 7	Nº de série	Tipo
1	1101A6	Tampa, Lateral: Esquerda	0,1	1	11341-GFP-900	Tampa, Lateral Esquerda	1		
				2	90040-GHR-710	Parafuso, Flange, 6x28	1		
				3	90040-GHR-740	Parafuso, Flange, 6x35	2		