


M-15

Sistema de Partida

Kick Starter Spindle

Eje Arranque de Pie



2

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. POP100 7	Nº de série	Tipo
1	(2,5,8,10)			1	28211-GFP-900	Pinhão, Partida (22D)	1		
1121A0	Pinhão, Partida	3,9		2	28221-GFP-900	Catraca, Partida (10D)	1		
	• Inclui: Remoção e instalação do motor			3	28251-GN5-910	Eixo, Partida	1		
3	1121A2	Eixo, Partida	3,9	4	28262-GCE-C60	Retentor, Mola Partida	1		
	• Inclui: Remoção e instalação do motor			5	28271-121-690	Mola, Pinhão Partida	1		
6	(4)			6	28281-GCE-C60	Mola, Sistema Partida	1		
112103	Mola, Retorno Sistema Partida	1,1		7	90452-115-000	Arruela, 17mm	1		
				8	90454-KPS-900	Arruela B, Encosto, 20mm	1		
				9	90602-KPT-900	Anel Elástico, Externo, 16mm	1		
				10	90605-GFP-900	Anel, Ajuste, 20mm	2		