


F-18

Winker (E,ED,F,U)

Clignotant (E,ED,F,U)

Blinker (E,ED,F,U)

Luz intermitente (E,ED,F,U)



B355-48

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis TL125S	N° de série	Code de zone
			33443-268-671	JOINT ETANCHEITE, LENTILLE CLIGNOTANT AV. (STANLEY)	2	1010061	E,ED,F
		8	33407-284-003	SUPPORT DE DOUILLE CLIGNOTANT AV. (STANLEY)	2		U
		9	33408-341-701	TAMPON-CAOUTCHOUC, CLIGNOTANT (STANLEY)	4		E,ED,F,U
		10	33443-269-671	JOINT ETANCHEITE, LENTILLE CLIGNOTANT AV. (STANLEY)	2		E,ED,F,U
		11	33450-336-730	ENS. CLIGNOTANT AV. G.	1		E,ED,F
			33650-304-970	ENS. CLIGNOTANT, AR. G.	1		U
		12	33460-361-003	DOUILLE COMP. CLIGNOTANT G. (STANLEY)	1		E,ED,F
			33660-306-670	DOUILLE AR. G.	1		U
		13	33600-304-970	ENS. CLIGNOTANT, AR. D.	1		U
			33600-336-730	ENS. CLIGNOTANT, AR. D.	1		E,ED,F