


C-24

Sinalizador

Winker

Luz Intermitente



Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. NXR150	Nº de série	Nota
Sinalizador, Dianteiro Direito	0,1	1	33400-KBB-900	Sinalizador, Traseiro Direito Comp. (12V 10W)	1		
• Sinalizador, Traseiro Esquerdo		2	33400-KRE-900	Sinalizador, Dianteiro Direito (12V 10W)	1		
• Lâmpada, Sinalizador		3	33402-KBB-900	Lente, Sinalizador	4		
(Uma ou Todas)		4	33403-KBB-900	Guarnição, Lente	4		
(Quando for executado o serço na,		5	33450-KBB-900	Sinalizador, Traseiro Esquerdo Comp. (12V 10W)	1		
Unidade comp., o T.M.O será 0,2)		6	33611-KBB-900	Coxim, Sinalizador	4		
Sinalizador Comp., Traseiro.	0,3	7	33650-KFC-900	Sinalizador, Dianteiro Esquerdo (12V 10W)	1		
(Adicionar 0,1 por Unidade)		8	34905-271-000	Lâmpada, Sinalizador (12V 10W)	4		
		9	83505-MN0-000	Bucha, Carcaça Sinalizador	4		
		10	84710-KPE-900	Suporte, Sinalizador Traseiro Direito	1		
		11	84720-KPE-900	Suporte, Sinalizador Traseiro Esquerdo	1		
		12	93891-05025-07	Parafuso -Arruela, 5 x 25	4		
		13	93901-22380	Parafuso, Fixação, 3 x 12	4		
		14	93913-25520	Parafuso, Fixação, 5 x 20 (PO)	4		
		15	33430-KRE-900	Base Comp., Sinalizador Dianteiro Direito	1		
		16	33680-KBB-900	Base Comp., Sinalizador Dianteiro Esquerdo	1		
		17	33480-KBB-900	Base Comp., Sinalizador Traseiro Esquerdo	1		
		18	33430-KBB-900	Base Comp., Sinalizador Traseiro Direito	1		
		19	33410-KRE-900	Soquete Comp., Sinalizador Dianteiro Direito	1		
		20	33660-KFC-900	Soquete Comp., Sinalizador Dianteiro Esquerdo	1		
		21	33460-KBB-900	Soquete Comp., Sinalizador Traseiro Esquerdo	1		
		22	33410-KBB-900	Soquete Comp., Sinalizador Traseiro Direito	1		