

Elément d'entretien	T.D.R.	No. de réf.	Nº de pièce	Description	Q'té néc. XL200	Nº de série	Codigo de Area
ARBRE A CAMES COMP0.9		1	12208-413-003	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE (ARAI)	2		
CULBUTEUR.....*2.3		2	14100-KBB-900	ARBRE A CAMES COMP.	1		
(AJOUTER 0.1 POUR CHAQUE.)		3	14431-383-000	CULBUTEUR	2		
• PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		4	14451-437-000	ARBRE DE CULBUTERIE	2		
RESSORT DE SOUPAPE*3.3		5	14456-383-000	PLAQUE DE SERRAGE D'ARBRE DE CULBUTEUR	1		
(AJOUTER 0.1 POUR CHAQUE.)		6	14711-KBB-900	SOUPAPE D'ADMISSION	1		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		7	14721-KBB-900	SOUPAPE ECHAPPEMENT.....	1		
SOUPAPE*3.5		8	14751-383-005	RESSORT EXTERIEUR DE SOUPAPE (NIPPON HATSUJO) ...	2		
(AJOUTER 0.2 POUR CHAQUE.)		9	14761-383-005	RESSORT INTERIEUR DE SOUPAPE (NIPPON HATSUJO)....	2		
(LE RODAGE DE SIEGE DE SOUPAPE		10	14771-107-020	ROCHET, RESSORT SOUPAPE	2		
EST COMPRIS.)		11	14775-107-000	SIEGE EXTERIOR DE RESSORT SOUPAPE.....	2		
(REMPLACEMENT DU GUIDE DE		12	14776-107-010	SIEGE INTERIEUR DE RESSORT SOUPAPE.....	2		
SOUPAPE NON COMPRIS.)		13	14781-MB4-000	CLAVETTE DE SOUPAPE.....	4		
		14	90012-KN6-930	VIS DE REGLAGE DE SOUPAPE.....	2		
		15	90206-250-000	ECROU DE REGLAGE DE SOUPAPE.....	2		
		16	93600-06016-0A	VISA TETE PLATE, 6X16	1		
Artículo de servicio	THLL	Nº de ref.	No. de pieza	Descripción	Cant. Requerida XL200	No. de série	Code de Zone
COMP. DE ARBOL DE LEVAS0.9		1	12208-413-003	SELLO, VASTAGO DE VÁLVULA (ARAI)	2		
BALANCIN DE VÁLVULA*2.3		2	14100-KBB-900	COMP. DE ARBOL DE LEVAS	1		
(AGREGUE 0.1 DE CADA.)		3	14431-383-000	BALANCIN DE VÁLVULA	2		
(INCLUSIVE PIEZAS RELACIONADAS)		4	14451-437-000	EJE, BALANCIN DE VÁLVULA	2		
RESORTE, VÁLVULA.....*3.3		5	14456-383-000	PLACA DE SUJECION, EJE DE BALANCIN	1		
(AGREGUE 0.1 DE CADA.)		6	14711-KBB-900	VÁLVULA, ADMISION	1		
(INCLUSIVE PIEZAS RELACIONADAS)		7	14721-KBB-900	VÁLVULA DE ESCAPE	1		
VÁLVULA*3.5		8	14751-383-005	RESORTE, EXTERIOR DE VÁLVULA (NIPPON HATSUJO)....	2		
(AGREGUE 0.2 DE CADA.)		9	14761-383-005	RESORTE, INTERIOR DE VÁLVULA (NIPPON HATSUJO)....	2		
(SE INCLUYE REFAZ DE ASIENTO DE VÁLVULA.)		10	14771-107-020	RETEN FIJO, RESORTE DE VÁLVULA.....	2		
(NO SE INCLUYE EL		11	14775-107-000	ASIENTO EXTERIOR, RESORTE DE VÁLVULA	2		
CAMBIO DE GUIA DE VALVULA.)		12	14776-107-010	ASIENTO INTERIOR, RESORTE DE VÁLVULA	2		
		13	14781-MB4-000	PASADOR DE VÁLVULA	4		
		14	90012-KN6-930	TORNILLO, AJUSTE DE VÁLVULA	2		
		15	90206-250-000	TUERCA, AJUSTE DE VÁLVULA.....	2		
		16	93600-06016-0A	TORNILLO DE PLANO, 6X16	1		