

E 5


E-17

Gearshift drum

Tambour de changement de vitesse

Geangschaltwalze

Tambor de cambio



BMA6-17C

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CBX400 Fc F2c	N° de série	Code de zone
		23	90451-115-000	RONDELLE, 14.2MM	1 1		
		24	90453-292-010	RONDELLE DE BUTEE DE TAMBONR DE CHANGEMENT	1 1		
		25	91008-374-003	ROULEMENT A BILLES, 16005 (TOYO)	1 1		
		26	91206-MA6-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 14X28X7	1 1		
			91206-MA6-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 14X28X7	1 1		
		27	91301-250-000	JOINT TORIQUE, 21.5MM	1 1		
		28	94001-04000-0S	ECROU HEX., 4MM	1 1		
		29	94301-08140	GOUJON D'ASSEMBLAGE, 8X14	2 2		
		30	94510-14000	CIRCLIP EXTERIEUR, 14MM	1 1		
		31	95700-06014-00	BOULON DE BRIDE, 6X14	2 2		
		32	95700-06016-08	BOULON DE BRIDE, 6X16	1 1		
		33	95900-08040-09	BOULON DE BRIDE, 8X40	1 1		
		34	96000-06028-00	BOULON DE BRIDE, 6X28	5 5		
		35	96000-06035-00	BOULON DE BRIDE, 6X35	2 2		