


E 11

E - 16

Tambour de changement
de vitesse



MR53 E1600 A

Item: entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis		N° de série	Code de zone
					PC100	K L		
		13	24621-MG8-000	PLAQUE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1	1		
		14	24631-362-000	RESSORT DE PLAQUE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1	1		
		15	90001-GH8-630	BOULON DE BRIDE, 6X16.....	1	1		
		16	90023-MR5-670	BOULON DE BRAS DE BUTEE DE BARILLET DE SELECTION	1	1		
		17	91006-MG8-003	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 17X32X7(KOYO)	1	1		
		18	93600-06016-0A	VIS A TETE PLATE, 6X16.....	1	1		
		19	94510-12000	CIRCLIP EXTERIEUR, 12MM.....	1	1		
		20	95701-06032-00	BOULON DE BRIDE, 6X32.....	1	1		
		21	96222-30100	ROULEAU, 3X10.....	1	1		

1989.08.20

F

E11