


D 7

E-5

Left side cover

Couvercle latéral gauche

Linker Seitendeckel



GC71-EOSCU

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requé							N° de série	Code de zone
					Sc	NH50J Dc	Sr	Sj	Sc	NH80M Dc	Dc		
ENS. COUVERCLE LATERAL G.	0.3	1	11340-GC7-000	ENS. COUVERCLE LATERAL G.	1	1	1	1	1	1	1		
• COUVERCLE LATERAL G.		2	11340-GC8-000	ENS. COUVERCLE LATERAL G.	-	-	-	-	-	1	1	1	
• PLAQUE DE FACE ENTRAINEE		3	11341-GC7-000	COUVERCLE LATERAL G.	1	1	1	1	-	-	-	-	
			11341-GC8-010	COUVERCLE LATERAL G.	-	-	-	-	1	1	1	-	
		4	11345-GC7-000	PLAQUE DE FACE ENTRAINEE	1	1	1	1	-	-	-	-	
		5	11345-GC8-010	PLAQUE DE FACE ENTRAINEE	-	-	-	-	1	1	1	-	
		6	11351-GC8-000	AGRAFE DE TUYAU DE TROP-PLEIN	1	1	1	1	1	1	1	1	
		7	11352-GC7-000	AGRAFE, CABLE FREIN	1	1	1	1	1	1	1	1	
		8	11395-GC8-000	JOINT DE COUVERCLE G.	1	1	1	1	1	1	1	1	
		9	90019-883-000	BOULON DE BRIDE, 5X10	-	-	-	-	2	2	2	-	
		10	90801-GC8-000	GOUJON D'ASSEMBLAGE SPECIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	
		11	93500-06008-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X8	2	2	2	2	-	-	2	-	
			93500-06010-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X10	-	-	-	-	2	2	-	-	
		12	94301-10140	GOUJON D'ASSEMBLAGE A, 10X14	1	-	-	-	-	-	-	-	2001262 AR
					1	-	1	-	-	1	-	-	E,G
					-	1	-	-	-	-	-	-	1166537
					-	-	-	1	-	-	-	-	1206700
					-	-	-	-	1	-	-	-	1063054 U
					-	-	-	-	-	1	-	-	1063978
			90703-HC4-000	GOUJON D'ASSEMBLAGE, 10X14	1	-	-	-	-	-	-	2001263 AR	
					-	1	-	-	-	-	-	-	1166538
					-	-	-	1	-	-	-	-	1206701
					-	-	-	-	1	-	-	-	1063055 U
					-	-	-	-	-	1	-	-	1063977
		13	96000-06025-00	BOULON DE BRIDE, 6X25	2	2	2	2	2	2	2	2	
		14	96000-06040-00	BOULON DE BRIDE, 6X40	4	4	4	4	4	4	4	4	
		15	96000-06045-00	BOULON DE BRIDE, 6X45	1	1	1	1	1	1	1	1	
		16	96000-06050-00	BOULON DE BRIDE, 6X50	1	1	1	1	1	1	1	1	