


F - 3
กระจก
Mirror



หัวข้อการบริการ

เวลาในการบริการ

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ACG110 CSFD CBFd จำนวนที่ใช้		รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	88119-KWW-640	ฝาครอบยาง.....	2	2	CAP, LOCK NUT	
2	88210-K20-900	กระจกมองหลัง	2	2	MIRROR COMP.	
3	90101-KWW-640	โบลท์ข้อต่อกระจกมองหลัง, 10 มม.....	2	2	BOLT, ADAPTER, 10MM	
4	90301-KWW-640	น็อตหกเหลี่ยม, 10 มม. (เกลียวซ้าย)	2	2	NUT, HEX., 10MM (LEFT HAND THREAD)	

3