


หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ
ฝาครอบฝาสูบ.....0.3	
ปะเก็นฝาครอบฝาสูบ.....0.3	



E - 1
ฝาครอบฝาสูบ
Cylinder Head Cover

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ANC110 จำนวนที่ใช้	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	12310-KVB-900	ฝาครอบฝาสูบ	1	COVER COMP., HEAD	
2	12391-KVB-900	ปะเก็นฝาครอบฝาสูบ	1	GASKET, HEAD COVER	
3	90017-GCC-000	โบลต์ยึดฝาครอบฝาสูบ	2	BOLT, HEAD COVER	
4	90543-MV9-670	ยางรอง	2	RUBBER, MOUNTING	