


หัวข้อบริการ		เวลาในการบริการ	
E - 13 ฝาครอบเครื่องด้านซ้าย Left Crankcase Cover 			
ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ANC110 จำนวนที่ใช้
16	96001-06035-00	โบลท์หน้าแปลน, 6x35	13
17	96001-06085-00	โบลท์หน้าแปลน, 6x85	1
18	96600-06022-07	โบลท์, 6x22	2
		รวม	16
รุ่นที่ใช้		หมายเลขเครื่อง	