


หัวข้อการบริการ		เวลาในการบริการ	
ชุดโช้คอัพหลัง.....		0.6	

F - 21

โช้คอัพหลัง

Rear Cushion



ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ANC110 1 จำนวนที่ใช้	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	52400-KVB-901	ชุดโช้คอัพหลัง	1	CUSHION ASSY., RR.	
2	52485-088-901	บุชโช้คอัพหลัง (SHOWA)	1	BUSH, RR. CUSHION RUBBER (SHOWA)	
3	52486-GA7-003	ปลอกกรองในบุชโช้คอัพหลัง (SHOWA)	1	COLLAR, RUBBER BUSH (SHOWA)	
4	95801-08032-00	โบลท์หน้าแปลน, 8x32	1	BOLT, FLANGE, 8x32	
5	95801-10035-00	โบลท์หน้าแปลน, 10x35	1	BOLT, FLANGE, 10x35	