

หัวข้อการบริการ		เวลาในการบริการ
บังโคลนหลัง.....		0.7

F - 22

บังโคลนหลัง

Rear Fender

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ANC110 1 จำนวนที่ใช้	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	33741-KAN-961	ทับทิมตะทองแสง (STANLEY)	1	REFLECTOR, RR. REFLEX (STANLEY)	
2	80104-KVB-900	แผ่นกันโคลน	1	GUARD, SPLASH	
3	80105-KVB-900	บังโคลนหลัง	1	FENDER, RR.	
4	90302-SA4-003	น็อตสปริง, 4 มม	2	NUT, SPRING, 4MM	
5	93404-06012-00	โบลท์พร้อมแหวน, 6x12	3	BOLT-WASHER, 6x12	
6	93903-24480	สกรูเกลียวปลาย, 4x16	2	SCREW, TAPPING, 4x16	