


หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ
ปะเก็นฝาครอบเครื่องด้านขวา0.6
.แผ่นลูกเบี้ยวคัลท์	
.ซีลกันน้ำมัน, 13.8x24x5	
ขากดคัลท์0.7
.ชุดยกคัลท์	
ฝาครอบเครื่องด้านขวา0.8



E - 6

ฝาครอบเครื่องด้านขวา
Right Crankcase Cover

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	NF100 S, D MS, MD จำนวนที่ใช้	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	11330-KRS-970	ฝาครอบเครื่องด้านขวา	1	1	COVER COMP., R. CRANKCASE
2	11370-KEV-900	แผ่นกันความร้อนฝาครอบเครื่องด้านขวา	1	1	PROTECTOR COMP., R. COVER
3	11394-KFL-850	ปะเก็นฝาครอบเครื่องด้านขวา	1	1	GASKET, R. CRANKCASE COVER
4	15651-GN5-640	ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง	1	1	GAUGE, OIL LEVEL
5	22810-GN5-910	ขากดคัลท์	1	1	LEVER COMP., CLUTCH
6	22823-KFL-850	แผ่นลูกเบี้ยวคัลท์	1	1	PLATE, CLUTCH LIFTER CAM
7	22840-KFL-850	ชุดยกคัลท์	1	1	LIFTER COMP., CLUTCH
8	22846-GN5-910	โบลท์ปรับตั้งคัลท์	1	1	BOLT, CLUTCH ADJUSTING
9	32921-039-000	คัลป์	1	1	CLIP, DYNAMO CORD
10	90005-GHB-610	โบลท์หน้าแปลน, 6x12	3	3	BOLT, FLANGE, 6x12
11	90485-040-000	แหวนรอง, 8 มม.	1	1	WASHER, 8MM
12	90702-KFM-900	ปลอกสลัก, 8x12	2	2	DOWEL PIN, 8x12
13	91021-148-004	ลูกปืนเข็ม, 1010 (NTN)	1	1	BEARING, NEEDLE, 1010 (NTN)
14	91202-KRS-971	ซีลกันน้ำมัน, 13.8x24x5	1	1	OIL SEAL, 13.8x24x5
15	91303-001-000	โบลท์, 8 มม.	1	1	O-RING, 8MM