


E - 1
 เสื้อสูบ/ฝาสูบ
 Cylinder/Cylinder Head



หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ	ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	LS125 Y จำนวนที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
หัวเทียน	0.2	1	12110 KBA 840	เสื้อสูบ A	1	CYLINDER COMP. A
ท่อน้ำหล่อเย็น A	0.4		12120 KBA 840	เสื้อสูบ B	1	CYLINDER COMP. B
ชุดวัดอุณหภูมิ			12130 KBA 840	เสื้อสูบ C	1	CYLINDER COMP. C
ปะเก็นฝาสูบ	0.6	2	12191 KBP 902	ปะเก็นเสื้อสูบ.....	1	GASKET, CYLINDER
ฝาสูบ	0.8	3	12201 KBP 900	ฝาสูบ.....	1	HEAD, CYLINDER
ปะเก็นเสื้อสูบ	1.2	4	12251 KBP 900	ปะเก็นฝาสูบ.....	1	GASKET, CYLINDER HEAD
ชุดเสื้อสูบ A	1.7	5	19501 KBP 900	ท่อน้ำหล่อเย็น A	1	HOSE A, WATER
เครื่องหมายที่เสื้อสูบ		6	37750-PC1-004	ชุดวัดอุณหภูมิ (DENSO)	1	THERMO UNIT (DENSO)
		7	90001-KW6-840	โบลท์สตั๊ด, 8x40	2	BOLT, STUD, 8x40
		8	90443-107-000	น็อตหัวหมวก, 8 มม.	2	NUT, CAP, 8MM
		9	90495-MN5-000	แหวนรองกันรั่ว, 8 มม.	2	WASHER, SEALING, 8MM
		10	90682-SB0-671	เข็มขัดรัดท่อ.....	2	CLAMP, CANISTER HOSE
		11	90703-KGC-000	ปลอกสลัก, 10x16.....	1	PIN, DOWEL, 10x16
		12	90900-08022-0B	โบลท์สตั๊ด, 8x22	2	BOLT, STUD, 8x22
		13	92009-08035-0E	โบลท์สตั๊ด, 8x35	2	BOLT, STUD, 8x35

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเสื้อสูบกับลูกสูบ

ลูกสูบ	A	B	C
เสื้อสูบ A	X	X	X
เสื้อสูบ B	X	X	X
เสื้อสูบ C	X	X	X