


E - 5  
 ฝาครอบเครื่องด้านซ้าย/  
 เจนเนอเรเตอร์  
 Left Crankcase Cover/Generator



หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ	ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	LS125 Y จำนวนที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
ฝาครอบเครื่องด้านซ้าย.....	0.3	1	11340-KBP-900	ฝาครอบเครื่องด้านซ้าย.....	1	COVER COMP., L. CRANKCASE
ชุดล้อแม่เหล็ก.....	0.4	2	31110-KBP-931	ชุดล้อแม่เหล็ก.....	1	FLYWHEEL COMP.
ชุดขดลวดสเตเตอร์.....	0.6	3	31120-KBA-931	ชุดขดลวดสเตเตอร์.....	1	STATOR COMP.
		4	35756-KBP-900	ตัวกักสายไฟ.....	1	CLAMPER, A.C. GENERATOR CORD
		5	90231-397-000	น๊อตล็อก, 12 มม.....	1	NUT LOCK, 12MM
		6	90441-166-000	แหวนรอง, 12 มม.....	1	WASHER, PLAIN, 12MM
		7	91111 KW7-900	ลูกปืนชั้น, 4x10 8.....	2	ROLLER, 4x10 8
		8	93301-05010-0H	น็อตทึบเหล็ก, 5x10.....	2	BOLT, HEX., 5x10
		9	96001-06020-00	น็อตทึบน้ำมัน, 6x20.....	2	BOLT, FLANGE, 6x20
		10	96001-06022-07	น็อตทึบน้ำมัน, 6x22.....	4	BOLT, FLANGE, 6x22
		11	96001-06040-07	น็อตทึบน้ำมัน, 6x40.....	1	BOLT, FLANGE, 6x40