


F - 33
 แฟ้ริงบน
 Upper Cowl



FR.

3

หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ	ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	LS125 Y จำนวนที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
ขายึดกะบังครอบไฟหน้า.....0.6		1	61312-149-300	บู๊ทของแฟ้ริง.....	2	BOOT, HEADLIGHT BRACKET
แฟ้ริงบนข้างขวา		2	64110-KGC-900ZA	ชุดแผ่นกรองลม รดสีแดง, รดสีเขียว.....	1	SCREEN WIND *TYPE 1*
แฟ้ริงบนข้างซ้าย			64110-KGC-900ZB	ชุดแผ่นกรองลม รดสีเหลือง.....	1	SCREEN WIND *TYPE 2*
กะบังครอบไฟหน้า.....0.7		3	64206-GT4-000	หมุดยึด.....	4	PIN, SCREEN SETTING
		4	64206-MJ0-000	น็อต, 4 มม.....	4	NUT, SPEED, 4MM
		5	64210-KGC-900ZA	แฟ้ริงบนด้านขวา รดสีแดง.....	4	COWL, R. FR. UPPER *R127*
			64210-KGC-900ZB	รดสีเขียว.....	1	*B154M*
			64210-KGC-900ZC	รดสีเหลือง.....	1	*Y106*
		6	64220-KGC-900ZA	แฟ้ริงบนด้านซ้าย รดสีแดง.....	1	COWL, L. FR. UPPER *R127*
			64220-KGC-900ZB	รดสีเขียว.....	1	*B154M*
			64220-KGC-900ZC	รดสีเหลือง.....	1	*Y106*
		7	64221-KBA-930	ขี กึ่งกะบังครอบไฟหน้า.....	1	STAY, FR. COWL
		8	64226-KBA-930	ขายึดแฟ้ริงบนด้านขวา.....	1	STAY, R. FR. COWL SUB
		9	64227-KBA-930	ขายึดแฟ้ริงบนด้านซ้าย.....	1	STAY, L. FR. COWL SUB
		10	64250-KGC-900ZA	กะบังครอบไฟหน้า รดสีแดง.....	1	COWL, FR. CENTER *R127*
			64250-KGC-900ZB	รดสีเขียว.....	1	*B154M*
			64250-KGC-900ZC	รดสีเหลือง.....	1	*Y106*