


ฝาสูบ CYLINDER HEAD



หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ
9 ท่อไอดี	0.8
10 ฉนวนท่อไอดี	0.8
(22 โอริง, 29x2.4)	
13 หัวเทียน	0.1
14 ชุดตัวตรวจจับสนิทปริมาณออกซิเจน	0.5

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	จำนวนที่ใช้ MSX125SF G	รุ่นที่ใช้
(13)	31927-KPH-901	หัวเทียน (U22EPR9) (DENSO)	(1)	PLUG, SPARK (U22EPR9) (DENSO)
14	36532-K26-B01	ชุดตัวตรวจจับสนิทปริมาณออกซิเจน (NGK)	1	SENSOR, OXYGEN (NGK)
15	36535-K26-B00	แผ่นกันตัวตรวจจับสนิทปริมาณออกซิเจน	1	GUARD, OXYGEN SENSOR
16	90004-GHB-620	โบลท์หน้าแปลน, 6x14 (NSHF).....	1	BOLT, FLANGE, 6x14 (NSHF)
	90005-MGZ-J00	โบลท์หน้าแปลน, 6x14 (NSHF).....	1	BOLT, FLANGE, 6x14 (NSHF)
17	90441-286-000	แหวนรองกันรั่ว, 8 มม.	3	WASHER, SEALING, 8MM
18	90441-ME9-000	แหวนรองกันรั่ว, 8 มม.	1	WASHER, SEALING, 8MM
19	90443-KTM-970	น็อตหัวหมวก, 8 มม.	4	NUT, CAP, 8MM
20	91504-SL0-003	คลิปล็อกสายไฟ	1	CLIP, HOOD OPEN WIRE
21	91301-PH8-005	โอริง, 74.5x2.5 (NOK)	1	O-RING, 74.5x2.5 (NOK)
22	91304-KPH-700	โอริง, 29x2.4.....	2	O-RING, 29x2.4
23	91372-KPH-900	โอริงฝาปิดช่องปรับตั้งวาล์ว	2	O-RING, TAPPET ADJUSTING HOLE CAP
24	92900-08028-0E	โบลท์สตัด, 8x28	2	BOLT, STUD, 8x28
25	93414-05025-08	โบลท์พร้อมแหวน, 5x25	1	BOLT-WASHER, 5x25