


หัวข้อการบริการ

เวลาในการบริการ



3

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	จำนวนที่ใช้ MSX125SF G	รุ่นที่ใช้
1	88119-KWW-640	ฝาครอบยาง	2	CAP, LOCK NUT
2	88210-K26-B01	กระจกมองหลัง	2	MIRROR COMP.
3	90108-K26-B01	โบลท์เชื่อมต่อกระจกมองหลัง, 10 มม.	2	BOLT, ADAPTER, 10MM
4	90302-K26-B01	น็อตหกเหลี่ยม, 10 มม. (เกลียวซ้าย).....	2	NUT, HEX., 10MM (LEFT HAND THREAD)