


ฝาครอบข้าง SIDE COVER



หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ
3 ฝาครอบข้างด้านขวา.....	0.4
4 ฝาครอบข้างด้านซ้าย .....	0.4
ฝาครอบข้างทั้งสองด้าน .....	0.7
5 ฝาปิดฝาครอบข้างด้านขวา.....	0.4
7 ฝาปิดฝาครอบข้างด้านซ้าย.....	0.4
ฝาปิดฝาครอบข้างทั้งสองด้าน.....	0.7
8 ฝาครอบข้างด้านขวาท่อนบน .....	0.4
9 ฝาครอบข้างด้านซ้ายท่อนบน.....	0.4
ฝาครอบข้างท่อนบนทั้งสองด้าน.....	0.7
10 ฝาครอบข้างด้านขวาท่อนล่าง .....	0.4
11 ฝาครอบข้างด้านซ้ายท่อนล่าง.....	0.4
ฝาครอบข้างท่อนล่างทั้งสองด้าน.....	0.7

3

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	จำนวนที่ใช้ MSX125SF G	รุ่นที่ใช้
1	81257-KWC-900	ยางรอง .....	2	RUBBER, PROTECTOR
2	83512-KZZ-900	ยางรอง .....	2	RUBBER, MUFFLER PROTECTOR
3	83530-K26-B00ZA	ฝาครอบข้างด้านขวา รถทุกสี .....	1	COVER, R. SIDE *NHB81M*
4	83540-K26-B00ZA	ฝาครอบข้างด้านซ้าย รถทุกสี.....	1	COVER, L. SIDE *NHB81M*
5	83545-K26-B00ZA	ฝาปิดฝาครอบข้างด้านขวา รถสีเหลือง-เทา .....	1	GARNISH, R. *Y196*
	83545-K26-B00ZB	รถสีแดง-เทา.....	1	*R353P*
	83545-K26-B00ZC	รถสีดำ-เทา.....	1	*NH303M*
	83545-K26-B00ZD	รถสีขาว-เทา .....	1	*NHA87P*
6	83551-GE2-000	ยางรองฝาครอบข้าง.....	2	GROMMET, AIR CLEANER CASE
7	83555-K26-B00ZA	ฝาปิดฝาครอบข้างด้านซ้าย รถสีเหลือง-เทา .....	1	GARNISH, L. *Y196*
	83555-K26-B00ZB	รถสีแดง-เทา.....	1	*R353P*
	83555-K26-B00ZC	รถสีดำ-เทา.....	1	*NH303M*
	83555-K26-B00ZD	รถสีขาว-เทา.....	1	*NHA87P*
8	83580-K26-B00ZA	ฝาครอบข้างด้านขวาท่อนบน รถทุกสี .....	1	COVER, R. SIDE UPPER *NHB81M*
9	83590-K26-B00ZA	ฝาครอบข้างด้านซ้ายท่อนบน รถทุกสี.....	1	COVER, L. SIDE UPPER *NHB81M*
10	83680-K26-B00	ฝาครอบข้างด้านขวาท่อนล่าง .....	1	COVER, R. SIDE LOWER