


E - 3

ฝาครอบเครื่องยนต์ด้านขวา



หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ	ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	FSX150 W จำนวนที่ใช้
ฝาครอบเครื่องยนต์ด้านขวาทั้งชุด.....	1.6	1	11330-KW6-900	ฝาครอบเครื่องยนต์ด้านขวาทั้งชุด.....	1
ปะเก็นฝาครอบเครื่องยนต์ด้านขวา.....	1.2	2	11394-KY4-900	ปะเก็นฝาครอบเครื่องยนต์ด้านขวา.....	1
เฟืองวัดรอบเครื่องยนต์.....	1.3	3	12431-KW6-900	เฟืองวัดรอบเครื่องยนต์.....	1
ชาคัลท์ทซ์.....		4	15531-KW6-900	ฝาครอบปั้มน้ำมัน 2T.....	1
ฝาครอบปั้มน้ำมัน 2 T.....	0.3	5	15561-KW6-900	แผ่นยางรองสายน้ำมัน 2T.....	1
ท่อยางน้ำมันหล่อลื่น.....	0.6				
		6	15562-KW6-900	ลูกยางรองสายน้ำมัน 2T.....	1
		7	15611-KY4-900	จุกปิดช่องเติมน้ำมันเกียร์.....	1
		8	15661-KW6-901	กระจุกดูดระดับน้ำมันเกียร์.....	1
		9	19501-KW6-900	ท่อยางน้ำมันหล่อลื่น.....	1
		10	19506-KA4-000	สายรัดท่อยาง.....	2
		11	22810-KW6-901	ชาคัลท์ทซ์.....	1
		12	22815-KM7-700	สปริงชาคัลท์ทซ์.....	1
		13	22821-KW6-900	ขาจับสายชาคัลท์ทซ์.....	1
		14	28270-KW6-900	แผ่นรับคันสตาร์ท.....	1
		15	90037-KY4-900	โบลท์หน้าแปลน 8x20.....	1

2