

Elément d'entretien	T.D.R.	No. de réf.	Nº de pièce	Description	Q'té néc. XL200	Nº de série	Codigo de Area
		18	90204-KA3-730	VIS A TETE A RONDELLE, 4X8	4		
		19	90755-229-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 21X37X7(ARAI).....	1		
			90755-229-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 21X37X7(NOK)	1		
		20	91258-410-006	CACHE-POUSSIÈRE, 40X50X5(NOK)	1		
		21	96140-62020-10	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6202U	2		
		22	97000-45200	NIPPLE	36		
		23	9700W-06500	RONDELLE	36		
Artículo de servicio	THLL	Nº de ref.	No. de pieza	Descripción	Cant. Requerida XL200	No. de série	Code de Zone
		18	90204-KA3-730	TORNILLO-ARANDELA 4X8	4		
		19	90755-229-003	SELLO DE ACEITE, 21X37X7(ARAI)	1		
			90755-229-005	SELLO DE ACEITE, 21X37X7(NOK)	1		
		20	91258-410-006	GUARDAPOLVO, 40X50X5(NOK)	1		
		21	96140-62020-10	COJINETE DE BOLAS RADIAL, 6202U	2		
		22	97000-45200	NIPPLE	36		
		23	9700W-06500	ARANDELA	36		