

C 15


E-6

Right crankcase cover

Couvercle de carter moteur droit

Rechter Kurbelgehäusedeckel

Cubierta de cárter de motor derecha



B429-6

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requête				N° de série	Code de zone
					Sr	SA	Se	Rc		
			30302-429-305	ENS. GENERATEUR B	0'IMPULSIONS	1	1	1		
			30303-429-305	ENS. GENERATEUR C	0'IMPULSIONS	1	1	1		
			30300-MC4-154	ENS. GENERATEUR D'IMPULSION	0'IMPULSIONS					
		11	90190-663-671	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 6X16		2	2	2		
		12	91201-148-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X22X5		2	2	2		
			91201-148-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X22X5		2	2	2		
		13	91204-286-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 18X29X7		1	1	1		
			91204-286-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 18X29X7		1	1	1		
			91201-MC4-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 20,5X29X7						
			91201-MC4-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 20,5X29X7						
		14	91307-035-000	JOINT TORIQUE, 18X3		1	1	1		
		15	94301-10160	GOUJON D'ASSEMBLAGE A, 10X16		2	2	2		